




Rosca Whitworth Cilíndrica para Tubo Rosca Whitworth Cilíndrica para Tubo

118 DIN 259. BS 2779. ISO 228/1



com peeling



● Legenda de ícones verifique pág. 13 | Leyenda de los iconos consulte pág. 13

EDP	d" (pol./in)	N/1"	D x H	Furos para saída de cavacos Agujeros para salida de virutas
05008210	1/8	28	38 x 10	4
05008220	1/4	19	38 x 10	4
05008230	3/8	19	45 x 14	5
05008240	1/2	14	45 x 14	6
05008250	5/8	14	55 x 18	6
05008260	3/4	14	65 x 18	6

1. Velocidade de Corte (Vc) e fluido de corte consultar página 281.
2. Diâmetro de barra para rosar, consultar página 281.



EDP	d" (pol./in)	N/1"	D x H	Furos para saída de cavacos Agujeros para salida de virutas
05008270	7/8	14	65 x 18	6
05008280	1	11	65 x 18	7
05008290	1.1/8	11	75 x 20	7
05008300	1.1/4	11	75 x 20	7
05008310	1.3/8	11	90 x 22	7
05008320	1.1/2	11	90 x 22	8

1. Velocidade de Corte (Vc) y fluido de corte consultar página 281.
2. Diâmetro de la barra para rosar, consultar página 281.

Unid.:mm

Rosca Whitworth Cilíndrica para Tubo Rosca Whitworth Cilíndrica para Tubo

118/C DIN 259. BS 2779. ISO 228/1



● Legenda de ícones verifique pág. 13 | Leyenda de los iconos consulte pág. 13

EDP	d" (pol./in)	N/1"	D x H	Furos para saída de cavacos Agujeros para salida de virutas
05018210	1/8	28	38 x 10	4
05018220	1/4	19	38 x 10	4
05018230	3/8	19	45 x 14	5
05018240	1/2	14	45 x 14	6
05018250	5/8	14	55 x 18	6
05018260	3/4	14	65 x 18	6

1. Velocidade de Corte (Vc) e fluido de corte consultar página 281.
2. Diâmetro de barra para rosar, consultar página 281.

EDP	d" (pol./in)	N/1"	D x H	Furos para saída de cavacos Agujeros para salida de virutas
05018270	7/8	14	65 x 18	6
05018280	1	11	65 x 18	7
05018290	1.1/8	11	75 x 20	7
05018300	1.1/4	11	75 x 20	7
05018310	1.3/8	11	90 x 22	7
05018320	1.1/2	11	90 x 22	8

1. Velocidade de Corte (Vc) y fluido de corte consultar página 281.
2. Diâmetro de la barra para rosar, consultar página 281.

Unid.:mm